

Ślemień, dnia 19 września 2011 r.

### PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Komisji Wojewódzkiej powołanej Zarządzeniem NR 197/11 Wojewody Śląskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej spowodowanych przez powódź, która wystąpiła w dniu w dniu 20 lipca 2011 roku. na terenie gminy Ślemień powiat żywiecki

Komisja w składzie:

– Śląski Urząd Wojewódzki Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania  
– Śląski Urząd Wojewódzki Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania

– Ślemień  
– UG Ślemień

Komisja w składzie j.w. przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach:

Rodzaj obiektu	Wartość [zł]
1. drogi 30 na długości. 7625 mb m. oraz 1..przepust w ciągu drogi	1 772 000 zł
2. 5 mostów i .....kładki	448 000 zł
3. .... budynki komunalne w tym :	✓
4. sieć wodociągowa i obiekty (nazwa)	
5. sieć kanalizacyjna i obiekty (nazwa)	
6. .... urządzenia melioracyjne (podać typ)	
7. inne (wyszczególnić) Świetlica wiejska, siedziba OSP Budynek wielofunkcyjny „KUBA” Budynek wielofunkcyjny, SSM Budynek GOK „JEMIOŁA” Budynek Zespołu Szkół	239 000 zł
<b>Razem :</b>	<b>2 459 000 zł</b>

ZATWIERDZAM  
Zmieszane Dyrektora  
30.10.2014

Katowice, dnia 21 października 2014 r.

### PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Komisji Wojewódzkiej, powołanej Zarządzeniem Nr 138/12 Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2012 r. (ze zmianami), do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, spowodowanych przez intensywne opady deszczu.

Według protokołu jednostki samorządu terytorialnego z dnia 21 maja 2014 r klęska wystąpiła w dniach 15 – 18 maja 2014 r. na terenie gminy Ślemień, powiat żywiecki.

Komisja w składzie:

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu  
icach

nień  
nień

Komisja weryfikacyjna sporządziła dokumentację fotograficzną na miejscu prowadzonych prac.  
Komisja w składzie jw. w dniu 09.10.2014 r. przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach:

Rodzaj obiektu	Wartość [zł]
1. Drogi gminne na długości 1 351 m oraz 2 przepusty w ciągu ulic	642 487
2. 4 mosty	307 105
3. budynki komunalne w tym :	Brak strat
4. sieć wodociągowa	Brak strat
5. sieć kanalizacyjna i objekty:	Brak strat
6. .... (podać typ) urządzenia melioracyjne	Brak strat
7. Inne: ciekły wodne, rowy odwadniające	Brak strat
Razem:	949 592

W tym :

1. drogi oraz przepusty :

Lp.	Miejscowość	Nazwa ulicy	Zniszczenia	(Kilometraż) km	Rodzaj zniszczeń	Wartość [zł]
1	Ślemień	Ul. Młyńska	przepust	0+040	Podmyte przyczółki, uszkodzona konstrukcja, obniżenie lustra wody na wylocie z przepustu	54 100

A.



Ślemień

dnia 5.10.2010

(miejscowość)

### PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Komisji Wojewódzkiej powołanej Zarządzeniem NR 388/10 Wojewody Śląskiego z dnia 12 lipca 2010 r. do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej spowodowanych

przez powódź, która wystąpiła w dniach 31.08 - 2.09.2010 r.  
(rodzaj klęski)

na terenie gminy Ślemień, powiat żywiecki  
(nazwa samorządu)

St. Udziałow. Bezp. i Zespoł. Kryzys.  
Zespół Bezp. i Zespoł. Kryzysowego

UG Ślemień

Komisja w składzie jw. przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach :

Rodzaj obiektu	Wartość [zł]
1. drogi..... 2..... na długości..... 270 m..... oraz..... przepusty w ciągach dróg	145 000
2. .... mosty i ..... kładki	
3. .... 1..... budynki komunalne w tym : - zespół Szkół	115 000
4. .... sieć wodociągowa i obiekty (nazwa) Wzrost wody pitnej na podwórku kamienicy	120 000
5. .... sieć kanalizacyjna i obiekty (nazwa)	
6. .... urządzenia melioracyjne (podać typ)	
7. inne (wyszczególnić)	
<b>Razem :</b>	<del>235 000</del> 380 000

Handwritten signature or initials.

Ślemień

(miejscowość)

dnia 22.08.2011 r.

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Komisji Wojewódzkiej powołanej Zarządzeniem NR 388/10 Wojewody Śląskiego z dnia 12 lipca 2010 r. do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej spowodowanych

przez powódź, która wystąpiła w dniach 16 maja - 2 sierpnia 2010 r.  
(rodzaj klęski) 31 sierpnia - 2 września 2010 r.

na terenie gminy Ślemień, powiat rybnicki  
(nazwa samorządu)

Śledzi Urząd Wojewódzki Wzrost i Infrastruktura  
Urząd Wojewódzki Wzrost i Zmodyfikowany

- UG Ślemień

- UG Ślemień

Komisja w składzie jw. przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach :

Rodzaj obiektu	Wartość [zł]
1. drogi <u>gminne</u> na długości <u>3604</u> oraz ..... przepusty w ciągach dróg	1 610 000
2. <u>3</u> mosty i ..... kładki	770 000
3. .... budynki komunalne w tym : - - -	
4. .... sieć wodociągowa i obiekty (nazwa)	
5. .... sieć kanalizacyjna i obiekty (nazwa)	
6. .... urządzenia melioracyjne (podać typ)	
7. inne (wyszczególnić)	
<b>Razem :</b>	<b>2 380 000</b>

Załącznik Nr 2

(Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 305/18  
Wojewody Śląskiego  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.)

Katowice, dnia 2 stycznia 2020 r.  
(miejsowość)

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI nr 1

Komisji Wojewódzkiej, powołanej zarządzeniem Nr 306/18 Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, sporządzony na podstawie zarządzenia Nr 305/18 Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w zakresie weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, zmienionego zarządzeniem Nr 36/19 Wojewody Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.

gminy Ślemień z 30 maja 2019 r., klęska w postaci intensywnych opadów deszczu z dnia 22-24 maja 2019 r.

śląski Urząd Wojewódzki  
Śląski Urząd Wojewódzki

Wójt Gminy Ślemień  
Urząd Gminy Ślemień

Komisja sporządziła dokumentację fotograficzną na miejscu prowadzonych prac.  
Komisja w składzie jw. w dniu 25 października oraz 19 listopada 2019 r., przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach:

Rodzaj obiektu	Wartość [zł]
1. 12 dróg na długości 2086 m oraz 4 przepusty	511 187
2. 0 mostów i 0 kładek	
3. .... budynki komunalne	
4. .... sieć wodociągowa i obiekty (nazwa)	
5. .... sieć kanalizacyjna i obiekty (nazwa)	
6. ....	
urządzenia melioracyjne (podać typ)	30 000
7. inne (wyszczególnić) : osuwisko	
<b>Razem:</b>	<b>541 187</b>

*Handwritten signature*



## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI Nr 2

Komisji Wojewódzkiej, powołanej zarządzeniem Nr 306/18 Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, sporządzony na podstawie zarządzenia Nr 305/18 Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w zakresie weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, zmienionego zarządzeniem Nr 36./19 Wojewody Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.

Według protokołu strat Gminy z dnia 30 maja 2019 roku klęska w postaci intensywnych opadów deszczu wystąpiła w dniach 22-24 maja 2019 roku.

Komisja w składzie:

Urząd Wojewódzki  
Urząd Wojewódzki  
Gminy Ślemień

Komisja sporządziła dokumentację fotograficzną na miejscu prowadzonych prac. Komisja w składzie jw. W dniach 6 października 2020 roku i 11 maja 2021 roku przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach:

Rodzaj obiektu	Wartość [zł]
1. drogi na długości 3898 m	835 652
2. ....1...most i .....kładki	
3. .... budynki komunalne	
4. .... sieć wodociągowa i obiekty (nazwa)	
5. Sieć kanalizacyjna w m. Borucin sieć kanalizacyjna)	
6. .... urządzenia melioracyjne (podać typ)	
7. inne (wyszczególnić)	
<b>Razem:</b>	<b>835 652</b>

1. W tym drogi:

66

37